





『ペースメーカー・ICD・CRTブック』お詫びと訂正

『ペースメーカー・ICD・CRTブック』（2008年3月1日 第1版第1刷）に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2008年2月21日 メジカルビュー社編集部)

誤	<p>p122 「ブルガダ症候群」の図に誤りがありました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ペーシングスパイク</p>  <p>DDDモードでのペーシングスパイク。心房波を感知し、設定されたAV delayで心室リードからペーシングされている。</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Saddle back型</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Coved型</p>  </div> </div>
正	<p>ペーシングスパイクの図と説明文を削除し、Saddle back型とCoved型の図のみとなります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Saddle back型</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Coved型</p>  </div> </div>